



160 rue de Narvick ♦ 73200 ALBERTVILLE
tél : 04 79 32 74 36 ♦ Fax : 04 79 38 46 13
e-mail : 2-m-i@wanadoo.fr
www.2mi-maintenance.com

FICHE DE POSTE

CHAUDRONNIER/SOUDEUR

Date d'émission

24/10/2019

MISSION :

A partir de dossiers techniques et mode opératoire fabrique de sous-ensembles chaudronnés.

RELATIONS HIERARCHIQUES, FONCTIONNELLES et EXTERNES

Placé(e) sous l'autorité de la direction ou du chargé d'affaires, il/elle participera au bon déroulement des chantiers en atelier et sur site avec l'équipe 2MI.

ACTIVITES :

Technique :

- Réaliser les pièces conformes aux plans ou croquis à partir du matériel sur place
- Monter, pointer et souder un ensemble de pièces suivant les plans donnés
- Réaliser des relevés de côtes, dimensionnement avec appareils de mesure
- Utiliser en toute sécurité le matériel et machines (*chariot élévateur, les ponts roulants, la plieuse, la cisaille, la scie à ruban, la perceuse, la poinçonneuse, la disqueuse/meuleuse, ...*)

Connexe :

- Réaliser des comptes rendus d'intervention
- Informer le chef d'atelier ou le chargé d'affaires du matériel défectueux, des variations du stock (consommable)
- S'assurer de la conformité du matériel utilisé avant utilisation/chargement
- Participer au bon fonctionnement de l'entreprise
- Mettre en place les EPC/EPI nécessaires et adaptés au travail en cours

QSHE :

- Appliquer la politique SSE.
- Respecter les procédures et règles en matière de qualité, sécurité, hygiène et environnement.
- Remonter les situations dangereuses, les presque-accidents, les soins et les accidents auprès du référent sécurité.
- Remonter les informations et retours d'expériences de chantier et atelier.
- S'impliquer dans la démarche QSHE et proposer des améliorations.



160 rue de Narvick ♦ 73200 ALBERTVILLE
tél : 04 79 32 74 36 ♦ Fax : 04 79 38 46 13
e-mail : 2-m-i@wanadoo.fr
www.2mi-maintenance.com

FICHE DE POSTE

CHAUDRONNIER/SOUDEUR

Date d'émission

24/10/2019

NIVEAU d'AUTONOMIE et de RESPONSABILITE :

- Travaille à partir de consignes orales ou écrites et des ordres de fabrications.
- Respect des cadences, des temps et des délais qui lui ont été indiqués
- Respect des consignes de sécurité et du règlement intérieur de l'entreprise

CONNAISSANCES REQUISES :

- Niveau BEP (traçage/ lecture de plan/ procédés de soudage)
- Être soigneux, attentif à l'esthétique des produits fabriqués

CONDITIONS PARTICULIERES :

- Port des EPI
- Acuité visuelle, habileté gestuelle.
- Utilisation des appareils de manutention : utilisation des ponts roulants, des élingues, des transpalette...
- Permis B